

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
 Van der Sweepstraat 3 bus 44  
 2000 Antwerpen  
 Tel. 03 216 28 90  
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
 Clovislaan 15  
 1000 Brussel  
 Tel. 02 230 81 82  
 Fax 02 230 80 08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

PROCES  
ELEKTR

ADRES

EIGENAAR

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHT

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATIE

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 3223448

Index: 121529.30WB

Datum van het onderzoek: 14.04.2011 Aard van het onderzoek: gel \_\_\_\_\_

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2006) (I.R. art. 20) (voorschrift)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting: Spanning 3x230V V Bescherming van de aansluiting Teco 30 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type DS40A/30mA/4p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 3,5 Ohm; RI tot 1,8 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING:

1x DS 40A/30mA/4p 1x DS 40A/30mA/4p

1x " 40A/30mA/2p 1x aut. 16A/2p/2,5<sup>2</sup>

1x aut. 16A/2p/2,5<sup>2</sup> 2x " 16A/2p/2,5<sup>2</sup>

2x " 25A/3p/4<sup>2</sup> 1x " 25A/3p/4<sup>2</sup>

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso


VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen eendraads- en situatieschema aanwezig  
niet gebruikte openingen in verdeelbord zijn af te dichten  
hooftdifferentieel niet gelijk of meer te zijn dan inkomende  
strom 50A (teco)

PRÓCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
na enkel bereikbare en zichtbare delen onder gecontroleerd afdichting aangepast op algemene afdichtingsmethode die vestig. kan gebruikt worden voor bekabeling.	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op \_\_\_\_\_ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 14.04.2012.



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV logo
D. Waterschoot 264
0497 52 73 64

O. ref.: 200

U. ref.:

PROCES-VERBAAL
ELEKTRISCHE

ADRES INSTALL.

EIGENAAR:

Adres: Kasteel

OPDRACHTGEV.

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr. 2023094
Index: 83077,1 kWh 28085,6 kWh

Datum van het onderzoek: 14 dec 2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormig

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 50 A / Teco

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DS 60A/300mA/4p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstrombanen: 16 ; RA: 35 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

- 2 x aut. PSA/3p/1
4 x " 16A/2p/1,5²
1 x " 20A/3p/4²
2 x " 10A/2p/1,5²
1 x DS 60A/300mA/2p
1 x " " / " / 4p
1 x " " / 300mA/4p

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen eendraads- en situatieschema aanwezig.

- afcontact met aardingspin zonder aarding (barhamer)
niet gebruikte openingen dienen te worden afgedicht (verkeerd)
begeleefd dient gelijk of meer te zijn dan afnemende
droom 50A, Teco

nota: enkel bereikbare en zichtbare delen werden gecontroleerd
aarding aangebracht op algemene aarding getax.
dit ontwerp kan gebruikt worden voor de aansluiting van de stroomverdelers

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) atsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 14 dec 2012

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
D. Waterschoot 264
0497 62 73 64

EAN:
Ref.: Teller nr. 358433-2005
Index: 160210 vhw, 361490 awh, 5122085-2005

Datum van het onderzoek: 14.04.2011 Aard van het onder:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - vert

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.

Aansluiting: Spanning 3 x 230V V Bescherming

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden: 3 ; Aantal eindstroombanen: 16

Uitwendige invloedsfactoren:

Schema: TT
RA: 35 Ohm; RI tot 7 MOhm

BESCHRIJVING:

- 4 x aart. IGA/1p/25²
2 x DS. UGA/300A/4p.
7 x aart. IGA/2p/25²
3 x " IGA/2p/15²
2 x " IGA/3p/4²

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: open conducties en situatieschema

- Avangen duidelijk kondemen
niet gekeurde openingen zijn af te dichten in verdeelkast
niet gekeurde veranderingen in kabelen (ander spannings?) dienen te
worden verwijderd.
Openingen produceren (breven verdeelkast) ver

PROCES-VERBAAL VAN HET
gezien op
handtekening:

- notie - enkel bereikbare en zichtbare delen
aanwijzing van plaatsen op algemene
dit verslag kan gebruikt worden voor

PlichtEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 14.04.2012

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

De directeur,

